



gesund wohnen - bequem saugen




Tomasz Trojanowski-Fotolia.com

Zentralstaubsauger

2015



WÄSCHEABWURF KG-ROHR



SCHURE KG-250
88-538-KG
 Überstand: ca. 35 mm
 6 St. Schloßschrauben M6
 6 St. Unterlegscheiben M6
 6 Stück Muttern M6
 Größe: 245 x 305 mm

102,00 Euro inkl.MwSt. **121,38 Euro**




SCHURE KG-315
88-531-KG
 Überstand: ca. 35 mm
 6 St. Schloßschrauben M6
 6 St. Unterlegscheiben M6
 6 Stück Muttern M6
 Größe: 245 x 305 mm

102,00 Euro inkl.MwSt. **121,38 Euro**



VERLÄNGERUNG 60 mm
88-532-KG
 Überstand: ca. 60 mm
 6 St. Schloßschrauben M6
 6 St. Unterlegscheiben M6
 6 Stück Muttern M6
 Größe: 60 x 245 x 305 mm

91,00 Euro inkl.MwSt. **108,29 Euro**



VERLÄNGERUNG 120
88-537-KG
 Überstand: ca. 120 mm
 6 St. Schloßschrauben M6
 6 St. Unterlegscheiben M6
 6 Stück Muttern M6
 Größe: 120 x 245 x 305 mm

96,00 Euro inkl.MwSt. **114,24 Euro**



ROHRHALTER KG-250
88-508-VA
 Rohrhalter + Gummieinlage
 und Stockschraube M 8
 D = 250 mm

22,00 Euro inkl.MwSt. **26,18 Euro**



ROHRHALTER KG-315
88-533-KG
 Rohrhalter + Gummieinlage
 und Stockschraube M 8
 D = 315 mm

22,00 Euro inkl.MwSt. **26,18 Euro**



AUFLAGER KG-250
88-512-VA
 Rohrhalter + Gummieinlage
 und 2 Stück Montagwinkel,
 2 Stück Muttern M 6
 D = 250 mm

39,00 Euro inkl.MwSt. **46,41 Euro**



AUFLAGER KG-315
88-534-KG
 Rohrhalter + Gummieinlage
 und 2 Stück Montagwinkel,
 2 Stück Muttern M 6
 D = 315 mm

39,00 Euro inkl.MwSt. **46,41 Euro**




VERKLEIDUNG KG-250
88-530-KG
 Edelstahlrohr zur Verkleidung von
 KG-Rohren.
 KG-250 D = 251 mm
 Länge: ca. 450 mm

120,00 Euro inkl.MwSt. **142,80 Euro**



VERKLEIDUNG KG-315
88-536-KG
 Edelstahlrohr zur Verkleidung von
 KG-Rohren.
 KG-315 D = 316 mm
 Länge: ca. 450 mm

120,00 Euro inkl.MwSt. **142,80 Euro**



SCHURE - MONTIERT
88-535-KG
 Schure in ein KG-315 Rohr ein-
 gebaut.
 Länge: a. 1000 mm

164,00 Euro inkl.MwSt. **195,16 Euro**

WICHTIG - WICHTIG

Das Rohrsystem bei der Montage abstützen,
 es besteht Absturzgefahr. Abstützung erst
 nach dem Verguß und Aushärtung der
 Deckenöffnung entfernen.